



17.06.2026

DEĞER
KAYBI
TESPİT
RAPORU
34 GG 000



A X E R A

D A N I Ş M A N L I K

A X E R A . C O M

SAYIN M*****R K****Ğ

TALEBİNİZ ÜZERE 34 GG 000 PLAKALI ARACIN 05.02.2026 TARİHİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI NETİCESİNDE OLUŞAN HASAR SONUCU DEĞER KAYBI MİKTARI İLE HASARIN NEDEN VE NİTELİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ, BULGU VE TESPİTLERİMİZ İŞ BU RAPORLA BİLGİLERİNİZE TAKDİM OLUNUR.

TESPİTİ YAPILAN ARACIN TESCİL BİLGİLERİ

ARAÇ SAHİBİ	:	M*****R K****Ğ
KİMLİK NO	:	1234567891
MARKA	:	VOLKSWAGEN
MODEL	:	PASSAT 2.0 TDI COMFORTLINE TIPTRONIC
MODEL YILI	:	2010
PLAKA NO	:	34 GG 000
MOTOR NO	:	C*****9
ŞASE NO	:	WV*****66
RENK	:	GRİ
KİLOMETRE	:	123.456 KM
YAKIT TÜRÜ	:	DİZEL
VİTES TÜRÜ	:	OTOMATİK
KULLANIM ŞEKLİ	:	HUSUSİ

HASARA SEBEBİYET VEREN ARAÇ HAKKINDA BİLGİLER

ARAÇ SAHİBİ	:	M*****T P****A
KİMLİK NO	:	4*****6
MARKA	:	VOLKSWAGEN
MODEL	:	JETTA 1.4 TSI BMT 125 COMFORTLINE
MODEL YILI	:	2016
PLAKA NO	:	34 GG 000
SİGORTA ŞİRKETİ	:	BNP PARİBAS CARDİF SİGORTA A.Ş.
POLİÇE NUMARASI	:	3*****6
POLİÇE TÜRÜ	:	ZMSS
POLİÇE VADESİ	:	22.09.2025 - 22.09.2026

HASAR VE KUSUR TESPİT BİLGİLERİ

HASAR TARİHİ - SAATİ	:	05.02.2026 - 08.59
HASAR NEDENİ	:	ÇARPMA-ÇARPIŞMA
HASAR YERİ İL - İLÇE	:	İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE
TUTANAK TÜRÜ	:	MADDİ HASARLI TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
TRAMER DOSYA NUMARASI	:	4*****7
KUSUR MADDESİ	:	56/1-c
KUSUR DAĞILIMI	:	34 GG 000 - %100 / 34 GG 000 - %0

DEĞER KAYBI TESPİTİNE İLİŞKİN HUKUKİ DAYANAKLAR

Anayasa Mahkemesinin 17.07.2020 tarihli ve 2019/40 Esas, 2020/40 karar sayılı iptal kararı ile, Karayolları Trafik Kanunu'nun Zorunlu Trafik Sigortasına ilişkin 90 ve 92.maddelerinde yer alan, "Trafik Sigortası Genel Şartları" ifadeleri iptal edilmiştir.

Söz konusu karar 09.10.2020 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Anılan karar gereğince uyuşmazlık konusu tazminat tutarları Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu'nda Hüküm Bulunmayan Hallerde Borçlar Kanunu'nun 49.maddesinde yer alan Haksız Fiillere İlişkin Tazminat Hükümleri uygulanacaktır.

Borçlar Kanunu'nun emredici hükümleri ve Yargıtay'ın Gerçek Zarar İlkesi çerçevesinde vermiş olduğu içtihatlar gereğince "kazaya konu aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve araç tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki fark" olarak tanımlanan gerçek değer kaybı tazminat bedelinin tespit edilerek, bu gerçek zarar tutarının tazmin edilmesi gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

34 GG 000 plakalı aracın onarım sonrası satılmak istendiğinde, kazanın öncesine göre ikinci el piyasa bedelinde ortaya çıkan fark reel değer kaybı olarak öngörülmektedir. Bu tanım esas alınarak makul olan yaklaşımın ve gerçek pazar değerine ulaşmada esas teşkil eden parametrelerini göz önünde bulundurmaktan geçmektedir. Bu bağlamda; araç üzerindeki değer kaybı belirlenirken, Ülkemizdeki araç değerlerini belirleyen faktörler dikkate alınarak dava konusu aracın, piyasa koşullarındaki reel değer kaybının belirlenmesi yoluna gidilmiştir.

Bir aracın değer kaybının belirlenmesinde;

- Aracın markası, modeli, çok sayıda üretilmesi ve piyasada bulunması,

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

- “0” Km. yeni satışının devamı, yaşı, aracın sıfır kilometre fiyatları, kampanyalar,
- Aracın total kilometresi, araç sahiplerinin sayısı, aracın kullanım şekli (hususî, şirket aracı, uzun süreli veya kısa süreli kiralık araç olup olmadığı)
- Aracın ikinci el piyasada ne kadar rağbet görerek tercih edildiğı (satış sirkülasyonu) Yedek parça temin kolaylığı, değişim veya onarım gören karoseri parça sayısı,
- Kaporta / boya onarımı kalitesi, değişen parçanın araç üzerindeki konumu,
- Kullanılan yedek parçanın türü (orijinal, muadil (eşdeğer), veya çıkma),
- Parça değişiminde uygulanan işlem (cıvatalı / kaynaklı),
- Aracın daha önce değer kaybına uğrayacak bir kazaya karışıp karışmadığı,
- Sorgulamalarda (Tramer / SBM) çıkan hasar kaydı ve maliyeti,
- Onarımın nerede yapıldığı, (Yetkili / Özel / Tamirhane), onarımın süresi,
- Oluşan hasarın aracın orijinalliğini etkileyip etkilemediğı,
- Piyasada genel geçer uygulama kriterleri yani piyasa koşulları,
- Ülke ekonomisinin o anki durumu, döviz kurları ve hatta siyasi gelişmeler,
- Hasarın sirayet ettiği bölgeler (örneğin hava yastıklarının açılarak aktif hale gelmesi) gibi parametrelere bağılı olarak değişkenlik göstermektedir.

DEĞER KAYBI BELİRLENMESİNE ETKİ EDEN KRİTERLER

Ülkemiz ikinci el piyasasında aracın değerine olumsuz yönde etki eden başlıca etkenler aracın değişen, onarılan ve boyanan kaporta (karoseri) parçaları ile taşıyıcı iskelet (şase vb) parçalarıdır. Tespit edildiğı takdirde Mekanik, Mekatronik, Elektrik, Elektronik, Cam, Döşeme, Fiber vb hasarlara ait parça ve işçilikler de değer kaybına etki etmektedir.

DEĞER KAYBI BELİRLENMESİNE ETKİ EDEN KRİTERLER

İkinci el araç satış piyasa şartlarında hasar kaydı olmayan araçlar tercih edilmekle birlikte, hasar görmüş araçların satışı ancak hasarsız piyasa fiyatından düşük satılması kaydı ile yapılabilmektedir. Hasar alan bir araç onarılsa dahi incelendiğinde hasar durumu tespit edileceği gibi, sigorta sisteminden faydalanma durumlarında bu bilgiler Sigorta Bilgi Merkezinde kayıt altına alınmakta ve ikinci el araştırması yapan kişilerin hizmetine koşulsuz sunulmaktadır. Tüm bu durum aracın ikinci el piyasasını düşürücü yönde etkilemektedir.

Araçlarda meydana gelen hasar sonucu Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde hasar kaydı işlenmekte ve aracın hasar geçmişi 5664 kısa mesaj yolu ile sorgulanabilmektedir. Reel piyasa şartlarında satın alınmak istenen araçta bu kaydı gören alıcılar kazaya karışmış bir aracı tercih etmeyecek, tercih etseler bile daha ucuza almak isteyeceklerdir. Bu sebepten dolayı Tramer Kayıtları'na işlenen her hasar kaydı mutlak bir değer kaybı oluşturur ve alıcıların tercihleri hasarsız veya daha az hasar kayıtlı araçlar üzerinde olduğundan, hasar kayıtlı araçların piyasa değeri serbest piyasa koşullarında arz/talep dengesi ile hasarsız araçlara göre daha düşük olmaktadır. Her kazadan sonra aracın değer kaybına uğramasının temel nedeni kazanın Tramer Kayıtlarına işlenmesidir.

SİGORTA BİLGİ MERKEZİ KAYITLARININ İNCELENMESİ

Dosya kapsamında 34 GG 000 plakalı hasar tespiti yapılan aracın geçmiş hasar bilgilerine ilişkin Sigorta Bilgi Merkezi veya 5664 sorgusu bulunmamakta olup aracın daha önce eşdeğer ya da yan sanayi parça ile tamir edildiği tespit edilmemiştir.

DEĞER KAYBINA KONU PARÇALAR

PARÇA ADI	ONARIM + BOYA	DEĞİŞİM + BOYA	ONARIM
SOL ÖN ÇAMURLUK		X	
MOTOR KAPUTU	X		
SOL ÖN KAPI	X		
MEKANİK PARÇALAR			X
TAMPON DEMİRİ		X	
ŞASE	X		

KAZA ÖNCESİ İNTERNET SATIŞ KANALI RAYİÇ DEĞER ARAŞTIRMASI

ARAŞTIRMA KAYNAĞI	İLAN GÖRSELİ	FİYAT
Sahibinden.com İlan No: 1*****8		840.000,00 TL
Sahibinden.com İlan No: 1*****5		865.000,00 TL

KAZA SONRASI İNTERNET SATIŖ KANALI RAYİÇ DEĞER ARAŖTIRMASI

ARAŖTIRMA KAYNAĐI	İLAN GÖRSELİ	FİYAT
Sahibinden.com İlan No: 1*****9		735.000,00 TL
Sahibinden.com İlan No: 1*****8		780.000,00 TL

KAZA ÖNCESİ YETKİLİ SERVİS VE GALERİ RAYİÇ DEĞER ARAŖTIRMASI

ARAŖTIRMA KAYNAĐI	FİYAT
AYDOĞANLAR OTOMOTİV VOLKSWAGEN YETKİLİ SERVİSİ Tel: (0312) 278 06 66	850.000,00 TL
DOĞUŖ OTOMOTİV ANKARA VOLKSWAGEN YETKİLİ SERVİSİ Tel: (0312) 583 83 83	820.000,00 TL

KAZA SONRASI YETKİLİ SERVİS VE GALERİ RAYİÇ DEĞER ARAŖTIRMASI

ARAŖTIRMA KAYNAĐI	FİYAT
DOĞUŖ OTOMOTİV ANKARA VOLKSWAGEN YETKİLİ SERVİSİ Tel: (0312) 583 83 83	750.000,00 TL
AYDOĞANLAR OTOMOTİV VOLKSWAGEN YETKİLİ SERVİSİ Tel: (0312) 278 06 66	760.000,00 TL

SONUÇ

Yapılan tüm inceleme ve arařtırmalar neticesinde; Yukarıda markası, tipi, modeli, km'si yazılı olan aracın ana gövdesinde oluşan hasarın boyutu, bölgesi, tamirat yolu, onarım nitelięi, onarım yapılan servisin türü, olası bir satış durumunda hasarın yaratacaęı piyasa algısı, Reel piyasa şartlarında 2. El araç alımı sırasında herhangi bir hasar kaydı olmayan veya en az hasar kaydı olan araçların tercih edilmesi, onarım maliyeti, araçta yapılan işlemlerin, aracın geçmiři, kullanım tarzı vb. unsurlar dikkate alındığında yetkili servis ve piyasa koşullarında yapılan inceleme ve arařtırmalar sonucu ;

34 GG 000 plakalı aracın **05.02.2026 tarihli kaza öncesi** emsal araç bedelinin **820.000 TL - 865.000 TL arasında** olduęu tespit edilmiřtir.

34 GG 000 plakalı aracın **05.02.2026 tarihli kaza sonrası** emsal araç bedelinin **735.000 TL - 780.000 TL arasında** olduęu tespit edilmiřtir.

05.02.2026 tarihinde yapılan piyasa rayiç arařtırması neticesinde **34 GG 000 plakalı** aracın **05.02.2026 tarihli kaza sonrasında** aracın onarım yapılan kısımlarına ilişkin işlemler dikkate alındığında **85.000,00 TL (REEL) değer kaybına uğradığı tespit edilmiřtir.**

EK LİSTESİ

- **EK-1** — Hasar fotoęrafları
- **EK-2** — Olay yeri fotoęrafları

EK-1 - HASAR FOTOĞRAFLARI



EK-2 - OLAY YERİ FOTOĞRAFLARI



